POR DENTRO DO EVOLUIR

Edição 26 | 9 de março 2020

ArcelorMittal

Descarte correto de sucatas

Cuidar do meio ambiente também é uma forma de preservar a qualidade de vida no futuro. Além de contribuir com a preservação dos recursos naturais, as ações refletem na construção de um ambiente mais harmônico para todos.

Uma das formas de exercer esse papel consciente é fazer o descarte correto dos resíduos. Nesta edição do Por dentro do Evoluir, vamos abordar a identificação e segregação da Sucata, de forma a reduzir os potenciais riscos de reações e emissões nos convertedores da Aciaria.

Tipos de Sucata

- Sucatas não conformes
  Toda sucata que oferece riscos de reação nos convertedores durante seu enfornamento.

  EXEMPLOS: sucata contaminada com graxa, plásticos, borrachas, latas com restos de tintas e herméticos em geral (latas de spray, botijas de gás, extintores de incêndio e outros materiais que não permitem a passagem de ar).

- Sucatas higroscópicas
  Possuem a característica de absorver água do ambiente. Esse tipo de sucata não deve ser enfornado quando há umidade.

  EXEMPLOS: sucatas geradas na planta de recuperação de metálicos (separação escória/metálico).

- Sucatas lacradas
  Aquelas que não permitem a inspeção do seu interior.

- Sucatas propensas a reter água
  Sucatas amassadas e sem ponto de escoamento.

Modo correto de descarte

- **Sucata lacrada:** é necessário que o material seja desmontado e lavado antes de enviar para o pátio.

- **Botijão/Extintor:** após aberto e garantido que não há presença de água, deve-se cortar ao meio.

- **Latinhas/Spray:** perfurar e cortar ao meio ou perfurar e amassar.



- **Peças contaminadas:** descontaminar retirando borrachas, refratários, graxas, tintas, entre outros.

- **Peças que acumulam água:** cortar ou furar.

- **Roletes de correias:** cortar ao meio e retirar a borracha.

A SUA ATITUDE É A CHAVE PARA ABRIR AS PORTAS DA SUSTENTABILIDADE EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE.

Seguir as diretrizes é compromisso de todos os empregados.

PROGRAMA evoluir