

SEÇÃO I
(MS-4005-GER-RL-1000)


ANEXO H

PLANO DE BLOQUEIO DE VIAS

Barragem Serra Azul

CONTROLE DE ATUALIZAÇÕES

1- PLANO DE BLOQUEIO DA ZAS



Processo de Bloqueio

Posto de controle ECJ-01



Cenário Atual - Posto de Controle ECJ-01

Tempo de chegada da mancha é de 15 segundos.

- Posto de controle ECJ-01 situado na estrada que dá acesso a propriedade Pesque e Pague – Lagoa das Flores.
(563893.55 m E e 7772485 m S)

Itens necessários para realizar o bloqueio.

- Instruções de trabalho;
- 4 cones.

Posto de Controle ECJ-01



Posto de Controle ECJ-01 – Procedimento de Bloqueio

- 1º Receber a informação do centro de monitoramento alertando uma Situação de Emergência (SE).
- 2º Responder o centro de monitoramento que recebeu o alerta SE.
- 3º Suspender o acesso a ZAS.
- 4º Certificar que os cones de bloqueio estão no local correto conforme imagem a seguir.
- 5º Deslocar para o ponto de encontro 43 demarcado no mapa da foto 02, e permanecer no local impedindo o acesso de veículos.



Ponto de encontro 43

Local do Ponto de Bloqueio ECJ-01



